



**Brunavarnaáætlun  
fyrir  
Vesturbyggð og Tálknafjörð.**

2023 til 2028

---

# Efnisyfirlit

Efnisyfirlit.....	1
Samþykkt.....	3
Markmið brunavarnaráætlunar .....	4
Gerð og efni brunavarnaáætlunar. ....	4
1    Forsendur fyrir skipulagi slökkviliðsins .....	5
1.1   Niðurstaða áhættumats .....	5
1.2   Niðurstöðu greiningar á mannafla og búnaðarþörf slökkviliðsins. ....	7
1.3   Mengunarvarna- og slökkviáætlanir.....	10
2    Þjónustustig.....	10
3    Skipulag slökkviliðsins. ....	12
3.1  Svæði .....	12
3.2  Skipulag .....	12
3.3  Forvarnarstarf .....	15
3.4  Útkallsstarf.....	16
3.5  Önnur verkefni.....	18
3.6  Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð.....	18
3.7  Útkallstími .....	18
4    Húsnæði og tækjabúnaður.....	21
4.1  Húsnæði.....	21
4.2  Búnaður. ....	21
4.3  Æfingasvæði. ....	22
5    Slökkvivatn .....	22
6    Sérstakar bruna- eða mengunarhættur.....	23
6.1  Mannvirki .....	23
6.2  Vatnsverndarsvæði og önnur viðkvæm svæði.....	24
6.3  Tíðni eldvarnarskoðana .....	26
6.4  Fyrirkomulag byggðar m.t.t. eldhættu.....	26
6.5  Sinubruni. ....	27
6.6  Brennustæði eða aðrar takmarkanir á meðferð opins elds.....	27
7    Samkomulag og samningar.....	28
8    Framkvæmdaáætlun .....	29
8.1  Menntun og þjálfun. ....	29
8.2  Húsnæði .....	29
8.3  Eldvarnareftirlit. ....	29
8.4  Afskriftir og úrelding búnaðar.....	29

---

8.5	Búnaður og menntun .....	30
8.6	Aðstoð frá öðrum svæðum. ....	33
9	Heimildir .....	33
10	Fylgiskjöl .....	34
10.1	Fylgiskjal 1 Skoðunarskyldir staðir eldvarnaeftirlits.....	34
10.2	Fylgiskjal 2 Búnaðarlisti ein og hann leit úr 2021.....	38
10.3	Fylgiskjal 3 Sérstakar bruna- eða mengunarhættur. ....	44

---

## Samþykkt.

Brunavarnaáætlun þessi er gerð fyrir starfssvæði Slökkviliðs Vesturbyggðar og Slökkviliðs Tálknafjarðarhrepps samkvæmt ákvæði í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og tóku gildi 1. janúar 2001. Í 13. grein fyrrnefndra laga segir:

*“Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun, sem fengið hefur umsögn Mannvirkjastofnunar og samþykki sveitarstjórnar. Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagi, útbúið tækjum, menntað og þjálfad að það ráði við þau verkefni sem því eru fálin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.”*

Brunavarnaáætlun leggur grunninn að gæðastjórnun og úttekt á starfsemi slökkviliðs fyrir þá aðila sem bera ábyrgð á brunavörnum í hverju sveitarfélagi. Áætlunin auðveldar einnig íbúum sveitarfélaganna að fá upplýsingar um veitta þjónustu, skipulag slökkviliðs og markmið með rekstri þess í sveitarfélögunum.

Fyrir Vesturbyggð

Brunavarnaáætlunin var samþykkt í bæjarstjórn dags. 18. júlí 2023

Fyrir Tálknafjörð

Brunavarnaáætlunin var samþykkt í sveitarstjórn dags. 22. ágúst 2023

Patreksfjörður 6. september 2023

Húsnaðis- og mannvirkjastofnun

Slökkvilið Vesturbyggðar/Tálknafjarðar

---

Hermann Jónasson, forstjóri HMS  
forstjóri HMS

---

Valdimar Bernódus Ottósson,  
staðengill slökkviliðsstjóra

Vesturbyggð

Tálknafjarðarhreppur

---

Pórdís Sif Sigurðardóttir  
bæjarstjóri

---

Ólafur Þór Ólafsson  
sveitarstjóri

# Markmið brunavarnaráætlunar

Leiðarljós sveitarfélaganna með þessari brunavarnaáætlun er að uppfylla markmið laga um brunavarnir nr. 75/2000:

*“Að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með því að tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit og viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi á sínu þjónustusvæði.”*

Markmið brunavarnaáætlunar er því eins og segir í 1. mgr. 13. gr. laga um brunavarnir:

*“Að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.”*

Jafnframt er eitt af megin markmiðum sveitarfélaganna með þessari brunavarnaáætlun að skilgreina fyrir íbúum þjónustusvæðisins á aðgengilegan máta hvaða þjónustustig er veitt og hvernig.

## Gerð og efni brunavarnaáætlunar.

Meðfram vinnu við brunavarnaráætlun var gert áhættumat fyrir allar helstu áhættur á stafsvæði slökkviliðanna. Jafnframt var gerð greining á mannafla- og búnaðarþörf fyrir allar stærstu áhættur sem eru mórandi fyrir stærð slökkviliðsins.

Byrjað er að útbúa viðbragðsáætlanir (slökkviáætlanir og mengunarvarnaráætlanir) yfir samfélagslega mikilvægustu áhætturnar á svæði slökkviliðsins.

Upp úr þessum gögnum hefur verið unnið yfirlit yfir núverandi stöðu slökkviliðanna og lagt mat á hvort;

- Búnaður og tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur
- fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg
- nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi
- slökkvistöðvar slökkviliðanna uppfylli þarfir liðsins

Komið hefur í ljós að gera þarf úrbætur og eru þær settar fram í framkvæmdaáætlun þar sem lýst er hvernig áformað er að bæta úr þeim atriðum sem er áfátt;

- efla eldvarnareftirlit.
- endurnýjun á slökkvbíla, slökkvidælum og bæta annan tækjakost slökkviliðsins
- bæta aðstöðu slökkviliðsins, auka menntun og þjálfun slökkviliðsins.
- auðvelda vatnsöflun í sveitarféluginu t.d. með fjölgun brunahana
- gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins, Samkvæmt leiðbeiningarblaði HMS nr. 6.0.65 og lögum 3/2006

Brunavarnaáætlun veitir:

- a. almenningi upplýsingar um það hvaða öryggi þeim er búið í sveitarféluginu og með hvaða hætti þjónustan er veitt.
- b. hönnuðum upplýsingar til að ákvarða forsendur við hönnun mannvirkja (t.d. vatn, stærð og geta slökkviliðs og útkallstími).
- c. eigendum mannvirkja upplýsingar um þjónustustig slökkviliðsins.
- d. sveitarstjórn upplýsingar til að taka upplýstar ákvarðanir um slökkviliðin m.a. varðandi fjármögnun.

# 1 Forsendur fyrir skipulagi slökkviliðsins

## 1.1 Niðurstaða áhættumats

Áhættumat var unnið samhliða brunavarnaráætlunni. Notast var við reiknilíkan frá Húsæðis og Mannvirkjastofnun. Hér eru helstu niðurstöður:

Líkur á að aukning verði á áhættu ef atburður er orðinn						
Eðli starfseminnar er líklegt til að auka áhættu, Litlar eldvarir til staðar	Miklar	2,24	3,16	3,87	4,47	5
Eðli starfseminnar eykur verulega á líkur. Eldvarnir takmarkaðar	Verulegar	2	2,83	3,46	4	4,47
Eðli starfsemi eykur tölувert á líkur Eldvarnir til staðar.	Töluberðar	1,73	2,45	3	3,46	3,87
Eðli starfsemi getur aukið líkur Eldvarnir góðar	Auknar	1,41	2	2,45	2,83	3,16
Eðli starfsemi ekki líklegt til að auka áhættu Eldvarnir til fyrirmynðar	Litlar	1	1,41	1,73	2	2,24
Afleiðingar	Minniháttar	Litlar	Hættulegt	Krítiskt	Stórslys	

Afleiðingar	
Minniháttar	Enginn skaði á umhverfi Enginn skaði á fólki Óverulegt fjárhagslegt tjón < 1 m. ISK
Litlar	Minniháttar skaði á umhverfi Minniháttar skaði á fólki Lítið fjárhagslegt tjón 1 - 10 m. ISK
Hættulegt	Alvarlegur skaði á umhverfi Alvarlegur skaði (slys) á fólki Talsvert fjárhagslegt tjón 10 - 100 m. ISK
Krítiskt	Töluberður skaði á umhverfi Gæti orsakað alverleg slys / andlát Töluvart fjághaglegt tjón 100 - 1.000 m.
Stórslys	Mikið umhverfislegt tjón Gæti orsakað fjölda látinna Mikið fjárhaglegt tjón > 1.000 m. ISK

**Tafla 1 - Líkur og afleiðingar**

Hver og ein áhætta var sett inn í þessa töflu þar sem metnar eru líkur og afleiðingar. Þar er fenginn ákveðinn stuðull til þess að vinna með.

Sá stuðull er síðan leiðréttur út frá nokkrum öðrum þáttum sem koma fram í töflu 2.

Vægi					
%	Fólks-fjöldi	Fólk- ástand	Fjarlægð / Umhverfi	Eignir	Samfél og rekstur
70	<5	Sjálfbjarga	<undir 10 mín/-	-	Engin áhrif á atvinnu eða tekjur
80	5>30	1-2 ósjálfbjarga	10>15 mín /-	Gömul og léleg hús	1>5 starfsmenn.
90	30>100	2-4ósjálfbjarga	15>20 mín / óveruleg áhrif	Eldri hús	6>15 starfsmenn.
100	100>200	4-6 ósjálfbjarga	20>30 mín / Veruleg áhrif	góð hús, uppfylla þarfi	16>25 starfsmenn.
110	200>400	6-10 ósjálfbjarga	>Meira ein 30 mín /hætta á varanlegu tjóni	Meðal dýrir hlutir innanhúss	26>50 starfsmenn.
120	400>1000	10-30 ósjálfbjarga	lítið en varanlegt tjón	Nýtt hús, mynja vernd	50>100 starfsmenn.
130	1000>	yfir 30 ósjálfbjarga	Stórt varanlegt tjón.	Mjög dýrir hlutir innandyra	yfir 100 starfsmenn. / miljarð í veltu.

**Tafla 2 – Leiðrétti vegna mismunandi vægis**

Niðurstöðurnar úr þessu öllu eru settar fram í töflu 5 hér að neðan.

## 1.2 Niðurstöðu greiningar á mannafla og búnaðarþörf slökkviliðsins.

Við greiningu á mannafla og búnað slökkviliðsins var stuðst við leiðbeiningar frá Mannvirkjastofnun. Hér er eitt dæmi úr leiðbeiningunum sem sýnir hversu margi þarf í viðkomandi verkefni. Allar stærstu áhættur svæðisins voru teknar inn í þetta líkan og þannig fengin út mannaflaþörf á svæðinu sem sett er fram í áhættustigi.

Sviðsmynd: Eldur í eldhúsi veitingastaðar á jarðhæð, reykur í húsinu, engin útbreiðsla, engin lífbjörgun

Verkefni	Framvinda Tímalína (5 mín.)	Vettvstj. Stjórn.	Mönnum Slökkviliðsm	Búnaður	Bílar
Vettvangsstjórnun		1			1 stjóri
Stjórnun mannafla		1			
Slökkvistarf		4			1 dælubíll
Vatnsöflun		1			1 tankbíll
Dælumaður		1			
Reyklosun		1			
Mönnum alls	1 1 1 1 1 1 + + + + + 1 1 1 1 1 + + + + 2 6 6 5	1	1	6	

Mannafla og búnaðarþörf í útkalli

**Tafla 3 – Dæmi um eina sviðsmyndin sem sett var upp af mörgum.**

Þetta líkan (tafla 3) ásamt áhættustigum er síðan notað til þess að finna út hversu mikinn mannskap þarf til þess að ráða við áhættunar. Niðurstöðurnar eru settar fram sem áhættustig frá 1 og upp í 5 sem segja til um hversu mikinn mannafla og búnað þarf til þess að ráða við áhættunar.

## Áhættustig

Í töflu 4 eru skilgreind hvað þarf til þess að ráða við áhættur í hverju áhættustigi fyrir sig númerað frá 1 upp í 5.

Til útskýringar er 1 eining, bíll með fimm slökkviliðsmönum.

Áhættustig 1	Áhættustig 2	Áhættustig 3	Áhættustig 4	Áhættustig 5
1 eining	2 einingar	3 til 4 einingar	5-8 einingar	8+ einingar
1 dælubíll 3.000 l/mín	2 dælubílar 6.000 l/mín	3 dælubílar 9.000 l/mín	4 dælubílar 12.000 l/mín	5-8 dælubílar 15.000 – 20.000 l/mín
5 menn	6-10 menn	10-18 menn	Lausar dælur 18-25 menn Samhæfingarstöð sett í viðbragð	Aðstoð frá öðrum 25 + menn Samhæfingarstöð virkjuð

**Tafla 4 – Áhættustig lýsing**

Til þess að ráða við hættu með áhættustig 4 sem er stærsta áhættan á þessu svæði þarf:

- 5-8 einingar
- 4 dælubíla, lausar dælur, með samtals dælugetu upp á 10.000 til 15.000 lítra á minútu.
- 18 til 25 slökkviliðsmenn af þeim 10-15 reykfafar.
- Annar búnaður er tilgreindur í lágmárksbúnaðarþörf slökkviliða frá HMS.

Út frá þessari áhættugreiningu vantar nokkuð upp á eðlilega endurnýjun á þeim búnaði sem til er hjá slökkviliðinum. Það sem upp á vantar er sett inn í framkvæmdaáætlun í kafla 8.

Niðurstöðurnar úr þessari áhættugreiningu eru hér settar fram í töflu 5 og þar eru teknar fyrir helstu og stærstu áhættunar á svæðinu hvað varðar bruna- og mengunarhættu.

Þessar áhættur mynda einnig listann í kafla 6 um sérstakar bruna- eða mengunarhættur.

Starfsemi	Líkur	þarfir	Námundun/áhættustig
Patreksfjörður			
Oddi	2	4	Áhættustig 3
Leikskólinn Araklettur	4	2	Áhættustig 3
Heilbrigðisstofnun	2	4	Áhættustig 3
Patreksskóli	4	3	Áhættustig 3
FHP	4	4	Áhættustig 4
Vélaverkstæði Patreksfjarðar	3	2	Áhættustig 2
Fosshótel Vestfirðir	1	4	Áhættustig 2
Airbnb íbúð (til viðmiðunar)	2	1	Áhættustig 1
Bíldudalur			
Kalkþörungarverksmiðja	2	3	Áhættustig 2
Arnarlax vinnsla	4	4	Áhættustig 3
Hugsanleg kassaverksmiðja	5	4	Áhættustig 4
Bíldudalsskóli	4	3	Áhættustig 3
Tálknafjörður			
Tálknafjarðarskóli	2	3	Áhættustig 2
Norður Botn	2	3	Áhættustig 2
Sveitin			
Hótel Flókalundur	2	4	Áhættustig 3
Breiðavík	4	4	Áhættustig 4

## Tafla 5

Slökkviliðin vinna sem ein heild og í útköllum á forgangi F1 og F2 þá eru þau öll kölluð út samtímis. Þannig ráða slökkviliðin við áhættustig 4.

Ef hvert og eitt slökkvilið er tekið sér til dæmis vegna ófærðar þá ræður hvert þeirra við áhættustig 2

---

### 1.3 Mengunarvarna- og slökkviáætlanir

Verið er að útbúa mengunar- og slökkviáætlanir fyrir þær áhættur sem eru í lista hér að ofan. Búið er að útbúa fyrir þær áhættur sem móta stærð slökkviliðanna.

## 2 Þjónustustig.

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi megin þjónustuflokka:

Slökkviliðin sinna öllum þjónustuflokkum, þó svo flokki 3 og 4 sé einungis sinnt frá Patreksfirði.

#### 1. *Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss*

Allir slökkviliðsmenn slökkviliðsins hafa fengið þjálfun í vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss.

#### 2. *Slökkvistarf innanhúss og reykköfun*

Slökkviliðin sinna slökkvistarfi innanhúss og reykköfun. Ekki hafa allir slökkviliðsmenn gild reykköfunarréttindi bæði vegna aldurs og í öðrum tilvikum hafa menn óskað eftir að sleppa við reykköfun af öðrum ástæðum. Þjálfun þeirra er í samræmi við kröfur í reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun. Stefnt er að því að 60% slökkviliðsmanna séu með gild reykköfunarréttindi. Það eru 6 á Tállknafirði, 8 á Patreksfirði og 6 á Bíldudal.

#### 3. *Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun*

Á Patreksfirði er búnaður til þess að takast á við eiturefnaslys á svæðinu. Slökkvilið Patreksfjarðar hefur fengið þjálfun og menntun til þess að sinna þessum þætti.

Þjálfun hefur miðast við að takast á við áhættu og viðbragð vegna efna sem eru í notkun á svæðinu, svo sem vegna frystihúsa, sundlauga og eldsneytis sem eru flutt í gegnum svæðið.

6 slökkviliðsmen hafa þjálfun og þekkingu til að sinna þessu en stefnt er að því að fjölgar þeim í 10

#### 4. *Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr bíflökum*

Á Patreksfirði er búnaður til þess að sinna þessum þætti og það er Slökkvilið Patreksfjarðar sem hefur fengið þjálfun og menntun í meðferð þeirra.

12 slökkviliðsmenn hafa þjálfun og þekkingu til þess að sinna þessum störfum.

#### 5. *Eldvarnareftirlit*

Skoðunarskyldir staðir á starfssvæðinu eru um 102 og 28 lögbýli sem þarf að skoða fjórða hvert ár eða u.p.b. 70 skoðanir á ári. Eldvarnareftirlit skal vera í samræmi við lög nr. 75/2000 um brunavarnir svo og reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017. Eldvarnareftirliti er sinnt af slökkviliðsstjóra.

#### 6. *Önnur þjónusta*

Dælingar.

---

Slökkviliðin sinna þjónustu við íbúa sveitarfélagsins ef á þarf að halda, t.d. hreinsa upp vatn vegna leka eða dælingar úr skipum samkvæmt beiðnum þar um og á kostnað viðkomandi.

### **Fræðsla**

Slökkviliðið heldur uppi fræðslu í brunavörnum fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Á hverju ári er farið í alla bekki með fræðslu eða þá að börnum og ungmennum er boðið að koma í slökkvistöðvarnar þar sem fræðsla og skemmtun fer fram.

Fræðsla til einstaklinga og fyrirtækja er veitt eftir beiðnum þar um á kostnað viðkomandi.

### **Pjónusta við önnur brunavarnarsvæði.**

Slökkviliðin sinna aðstoð við slökkvistörf á öðrum brunavarnarsvæðum samkvæmt beiðni viðkomandi slökkviliðsstjóra. Langt er á milli svæða og ólíklegt að aðstoð komi frá næstu svæðum. Líklegra er að næsta aðstoð berist frá Reykjavík og samið um það í hvert skipti.

### **Sjúkraflutningar**

Slökkviliðin sinna ekki sjúkraflutningum, þeir eru á höndum RKÍ og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.

### **Slökkvistörf í skipum**

Slökkviliðið sinnir slökkvistörfum á sjó samkvæmt beiðni þar um og á kostnað viðkomandi. Samkvæmt 2. gr. laga um brunavarnir 75/2000 taka löggin ekki til skipa.

*„Löggin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi. Lögin taka ekki til eldvarna í skipum, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum ökutækjum.“*

### **Flugvellir.**

Slökkviliðin sinna slökkvistarfi á Bíldudalsflugvelli samkvæmt beiðnum þar um en þá er í flestum tilfellum um almannavarnarástand að ræða. Þegar slíkt kemur upp er unnið eftir flugslysaáætlun almannavarna.

### **Slökkvistörf í jarðgöngum.**

Á starfssvæðinu eru engin jarðgöng í dag.

Ef til þess kemur að göng verða byggð á starfssvæðinu þá hefur slökkviliðið ekki búnað né tæki til þess að sinna slökkvistörfum í jarðgöngum. Dýrafjarðargöng eru ekki á starfssvæði slökkviliðsins þó svo næsta slökkvilið að sunnanverðum gangnamunna sé á Bíldudal og er það í 60 km. fjarlægð.

### **Traktorsdælur**

Slökkviliðið lét útbúa litlar dælur fyrir traktora og var dreift um svæðið. Þær eru í Breiðavík, Hænuvík, Lambavatni og Múla. Búnaðurinn samanstendur af dælu sem tengist við aflúrtak dráttavéla, sogbarka, slöngu og einum stút. Búnaðurinn er eign slökkviliðsins en bændur geta nýtt hann sem sinn búnað. Þessi búnaður er ekki hluti af viðbragði slökkviliðs né af þessari brunavarnaráætlun heldur einungis auka viðbót við búnað bænda.

---

Bændur eru í þessum tilfellum ekki slökkviliðsmenn heldur einungis bændur sem aðstoða nágranna sína á sama hátt og við heyskap og önnur störf. Þeir eru á eigin vegum og eigin tryggingum.

## 3 Skipulag slökkviliðsins.

### 3.1 Svæði

Sveitarfélögin Vesturbyggð og Tálknafjörður eru samtals 1.514 ferkílómetrar að stærð og íbúafjöldi var 1.310 árið 2023. Gistirými á svæðinu er fyrir um 680 manns

Þéttbýliskjarnar eru Patreksfjörður með 788 íbúa og gistirými fyrir 200 manns

Bíldudalur 278 íbúa og gistirými fyrir 40 manns

Tálknafjörður með 244 íbúa og gistirými fyrir 80 manns

Dreifbýli er með 105 íbúa og gistirými fyrir 360 manns

### 3.2 Skipulag

Slökkviliðin í Vesturbyggð og Tálknafirði eru algjörlega aðskilin fjárhagslega og heyra undir sitt hvort sveitarfélagið. Það er sami slökkviliðsstjórinn í báðum sveitarfélögum sem dags daglega vinnur undir stjórn Vesturbyggðar og vinna hans er sold út til Tálknafjarðar. Aðstoðarslökkviliðsstjóri, varðstjórar og aðrir stjórnendur stjórnna í verkefnum slökkviliðanna þvert á slökkvilið og án greiðslu þar á milli.

Litið er á slökkviliðin sem eina heild þegar kemur að skipulagi varðandi mannskap, tæki og verkefni þó svo fjarhagur sé aðskilinn. Þannig eru búnaður, tæki og mannskapur færður á milli eftir verkefnum hverju sinni. Almennt er talað um Slökkvilið Patreksfjarðar, Slökkvilið Tálknafjarðar og Slökkvilið Bíldudals og sameiginlega eru þau nefnd slökkviliðin í þessari áætlun.

Íbúakosning um sameiningu sveitarfélaganna fer fram haustið 2023.

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð er í höndum slökkviliðsstjóra. Varaslökkviliðsstjóri ber faglega ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra.

Slökkviliðsstjóri er ráðinn í 50% starf og annast hann allan daglegan rekstur slökkviliðsins á grundvelli laga og reglugerða. Varaslökkviliðsstjóri og varðstjórar eru í hlutastarfi og fá greitt fyrir útköll, æfingar og undirbúning. Þeir sinna starfi slökkviliðsstjóra í fjarveru hans séu þeir á staðnum.

Bakvaktir stjórnda eru með þeim hætti að almennt er slökkviliðsstjóri á bakvakt á virkum dögum en varaslökkvistjóri ásamt varðstjórum eru á bakvakt um helgar og þegar slökkviliðsstjóri er ekki á svæðinu. Þetta síðan riðlast aðeins til vegna helgardaga og frídaga hvers og eins en ávalt er uppfyllt að einhver stjórndandi sé á bakvakt á hverjum tíma.

---

Stjórn útkalla er á ábyrgð slökkviliðsstjóra eða varaslökkviliðsstjóra. Hlutverk varðstjóra er stjórnun á vettvangi og stýring æfinga í samráði við slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra. Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í að leysa sérhvert verkefni sem kemur inn á borð slökkviliðsins í samræmi við menntun, þjálfun og þjónustustig. Þannig eiga menn að geta gengið í hvaða störf sem upp koma miðað við menntun og þjálfun. Ekki eru þó allir sem hafa tilskilin réttindi til að aka bílum sem krafist er aukinna ökuréttinda á og aðrir ekki færir um að stunda reykköfun.

Helstu verkefni daglegrar yfirstjórnunar slökkviliðs eru að:


- stjórna starfseminni í samræmi við lög og reglur
- sjá um gerð fjárhagsáætlana og að heildarstarfsemin sé innan fjárheimilda hvers árs
- stuðla að góðri þjónustu gagnvart almenningi
- kynna starfsemina
- stuðla að góðu samstarfi við þá aðila sem tengjast starfseminni
- vinna að því að búnaður slökkviliðs, færni og menntun starfmannna sé í samræmi við þjónustustig
- stuðla að jákvæðum starfsanda

Auk varaslökkviliðsstjóra eru þrír varðstjórar á Patreksfirði, tveir á Bílududal og tveir á Tálknafirði.

Skipurit slökkviliðanna samkvæmt mynd 1. Markmið með þessari skipan er að yfirbygging sé takmörkuð, að boðleiðir milli yfir- og undirmanna séu einfaldar og skýrar og að lipurt og gott upplýsingaflæði sé milli allra í liðinu.

---

## Skipurit slökkviliðanna



Slökkvilið sinnir öllum helstu þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum og úr opnum vatnsbólum. Slökkvilið er fært til að sinna slökkvistarfi bæði innan og utanhúss, vinna að reykköfun og reyklosun.

Slökkvilið sinnir mengunarvörnum og björgun á fastklemmdu fólk. Þessum tveimur þáttum er sinnt af slökkviliðsmönnum á Patreksfirði þar sem mannskapur og búnaður er til staðar. Æfingar miðast við að slökkviliðsmenn á Patreksfirði geti unnið þau störf í samræmi við þjálfun, menntun og þjónustustig. Sökkviliðsmenn á Tálknafirði og Bíldudal fá einungis grunnmenntun og þjálfun til þess að geta aðstoðað við útköll.

Öryggisvöktun er sinnt eftir beiðnum húseiganda og/eða kröfum slökkviliðsstjóra og innheimt er gjald fyrir í samræmi við gjaldskrá slökkviliðanna.

Gott samstarf er milli slökkviliðanna, lögreglu, björgunarsveita og Rauða krossins bæði í útköllum og æfingum.

### Almannavarnir

Slökkviliðin eru hluti af almannavörnum og sinna þar brunavörnum, mengunarvörnum og björgun fólk í samvinnu við aðra björgunaraðila. Við þær aðstæður er notast við kerfi

---

almannavarna og vinna allir viðbragðsaðilar saman þar undir. Stjórnstöð almannavarna er að Aðalstræti 92 á Patreksfirði en þar er jafnframt lögreglustöð.

Lítill samvinna hefur verið við Slökkvilið Ísafjarðar og Slökkvilið Reykhóla, einkum vegna fjarlægðar. Samvinna gæti aukist á næstu árum með tilkomu bættra samgangna á Vestfjörðum.

### 3.3 Forvarnarstarf

Slökkviliðsstjóri sinnir eldvarnareftirliti á svæðinu og hefur til þess þá menntun og reynslu sem þarf til þess. Eldvarnareftirlitsmaður skal hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001.

Sá sem sinnir eldvarnaeftirliti á að vera löggiltur eldvarnareftirlitsmaður og hafa starfsréttindi samkvæmt 12., 15. og 17. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir.

Skoðunarskyldir staðir á starfssvæðinu eru um 102 ásamt 28 lögbýlum með mismunandi skoðunartíðni og það eru um 70 skoðanir sem þarf að framkvæma á hverju ári. Í samræmi við kröfur reglugerðar um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017 er tiltekið í fylgiskjali hvaða staði skal skoða árlega og hverja skal eftir atvikum skoða sjaldnar, eða allt að fjórða hvert ár. Þessi listi er á heimasíðu sveitarfélaganna þar sem eldvarnareftirlitsskoðanir ársins eru tilgreinar.

Á hverju ári er farið með eldvarnarfræðslu í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla þar sem allir bekkir eru heimsóttir. Annað hvert ár fer slökkviliðsstjóri og heimsækir skólana og hitt árið koma bekkirnir í heimsókn á slökkvistöðvarnar til þess að skoða búnaðinn og fá fræðslu í leiðinni.

Umsagnir til sýslumanns vegna veitingu veitinga og gistileyfa eru um 25 á ári og fyrir aðra starfsemi um 8 á ári.

Eldvarnareftirlitið skoðar teikningar í samvinnu við byggingafulltrúa. Nokkuð hefur verið um stórar byggingar sem þarfust brunahönnunar og rýni á þær fer fram hjá eftirlitinu. Einnig er leiðbeiningaskylda til almennra fyrirtækja og er hún nokkur þar sem fyrirtæki óska eftir leiðbeinungum um brunavarnir. Eftirlitið sinnir öryggisúttektum og lokaúttektum í samvinnu við byggingafulltrúa.

Á starfsvæði slökkviliðanna eru nokkrar stórar áhættur sem eru ráðandi stærðir í mönnun útkallseininga slökkviliðanna og hafa jafnframt talsverð áhrif á mönnun eldvarnareftirlitsins. Gott forvarnarstarf og eldvarnareftirlit hefur einnig verið grundvöllur undir það mat á mannafla og búnaðarþörf sem lagt er til grundvallar fyrir mönnun útkallsliðs.

Starfsemin er tvønnskonar:

- Eldvarnareftirlit og skoðun.
- Upplýsingar og fræðsla.

Helstu hlutverk forvorna eru:

- Ráðgjöf til hönnuða.
- Skoðun teikninga þar sem óskað er eftir byggingaleyfi.
- Úttektir á skoðunarskyldum stöðum, skv. reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017.
- Umsögn vegna veitinga- og gististaða.

- 
- Sérstakt eftirlit með mannmögum stöðum, t.d. veitinga- og samkomuhúsum.
  - Fræðsla fyrir almenning um eldvarnir.

Eldvarnareftirlit er haft með mannvirkjum, lóðum og starfsemi þar sem eldhætta getur skapast og ógnað lífi, heilsu, umhverfi og eignum.

Eftifarandi mannvirki, lóðir eða starfsemi eru skoðunarskyld af hálfu eldvarnareftilits slökkviliðs eða eftir atvikum háð eigin eftirliti eiganda.

Einu sinni á ári.

- Þar sem margir starfa, koma saman, fara um eða dveljast og/eða þar sem hætta er á stórfelldu manntjóni í eldsvoða.
- Þar sem af fyrirhugaðri starfsemi stafar sérstök eldhætta, þar sem hætta er á stórfelldu eignatjóni í eldsvoða eða þar sem eldsvoði getur haft alvarlegar samfélagslegar afleiðingar.
- Allar byggingar í notkunarflokk 4, 5 og 6 skv. ákvæðum byggingareglugerðar nr. 112/2012, með síðari breytingum.

Fjórða hvert ár.

- Mikilvægar menningarsögulegar byggingar og mannvirki.
- Annað atvinnuhúnsæði og opinberar byggingar sem slökkviliðsstjóri telur nauðsynlegt að sæti reglubundnu eldvarnareftirliti.

Listi um skoðunarskylda staði er í fylgiskjali 1 með þessari áætlun.

### 3.4 Útkallsstarf

Slökkviliðsstjóri samhæfir búnað og menntun starfsmanna, í samræmi við stefnu. Hann leggur mat á einstaka þætti starfseminnar og kemur með tillögur um þróun og úrbætur.

Helstu verkefni eru:

- Slökkvi- og björgunarstörf í mannvirkjum og gróðri.
- Viðbrögð við mengunarslysum
- Björgun vegna umferðaóhappa
- Þjálfun og æfingar
- Dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar
- Almannavarnir
- Viðhald og prófanir á fjarskiptabúnaði
- Æfingar og þjálfun starfsmanna

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallsliðs er í höndum slökkviliðsstjóra eða varaslökkviliðsstjóra. Varðstjórar bera ábyrgð gangvart slökkviliðsstjóra.

Fjöldi slökkviliðsmanna er um það bil 40 sem skiptist með eftifarandi hætti:

- Patreksfjörður 18 manns

- 
- Tálknafjörður 10 manns
  - Bíldudalur 12 manns

Slökkviliðsstjóri er í 50% starfi og aðrir sinna menntun, þjálfun og útköllum í tímavinnu og eru ekki með skilgreint starfshlutfall hjá sveitarfélögum.

Almennt eiga slökkviliðsmenn að geta gengið í hvaða störf sem upp koma og fá grunnþjálfun í öllum störfum. Reynt er þó að koma upp smá sérhæfingu á milli manna og eru menn oft betri á einu sviði en öðru, þannig eru tilteknir reykkafarar, dælumenn, bílstjórar sem sinna þeim þáttum betur en öðrum.

EKKI er gert ráð fyrir að allir hafi tilskilin réttindi til þess að aka meiraprófsbíl eða stunda reykköfun. Slökkvilið Patreksfjarðar sinnir klippuvinnu og mengunarvörnum, þó fá aðrir slökkviliðsmenn grunnþekkingu í þeim liðum og geta aðstoðað í útkalli.

Slökkviliðið sinnir vatnsöflun, slökkvistarfi utan- og innanhúss ásamt reykköfun, umhverfis- og mengunarslysum, útköllum vegna umferðarslysa ef þörf er á klippibúnaði, hreinsun á slysstað og/eða lífbjörg í samstarfi við sjúkraflutninga.

Til þess að uppfylla kröfur um menntun og mönnum vegna áhættumats þá þarf eftirfrandi:

- Slökkvilið verður með a.m.k. 70% slökkviliðsmanna með reykköfunarréttindi.
- Hjá slökkviliðinu verða a.m.k. 10 slökkviliðsmenn þjálfarir til starfa vegna klippuvinnu og vegna umhverfis- og mengunarslysa.
- Stefnt er að því að á hverjum tíma verða a.m.k. 80% slökkviliðsmanna sem hafi lokið grunnnámi slökkviliðsmanna.

Æfingar eru haldnar einu sinni í mánuði. Æfingar miðast við að slökkviliðið geti uppfyllt þær kröfur sem fylgja þjónustustigi slökkviliðsins.

Menntun slökkviliðsmanna er í samræmi við þarfir slökkviliðsins til þess að halda því hlutfalli menntunar sem að framan greinir. Endurmenntun er sótt á þau endurmenntunarnámskeið sem boðin eru af hálfu Brunamálaskólans þannig að kröfur reglugerðar um eitt viðurkennt endurmenntunarnámskeið viðurkennt af skólaráði, á hverju sex ára tímabili séu uppfylltar.

Í útköllum er unnið eftir aðgerðarskipulagi sem skilgreinir í megin dráttum hvert verkefni manna er í ákveðnum stöðum. Varðstjórar sjá um stjórnun á vettvangi, reykkafarar sjá um reykófunarstjórnun ásamt reykköfun, bílstjórar sjá um dælingu og aðrir sem koma að sjá um almenna vinnu á staðnum.

Dælugeta slökkviliðsins er 18.300 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 40 í þremur slökkviliðum, Auk þess eru 8 eldri slökkviliðsmenn sem kalla má í við stærri útköll. Slökkviliðin ráða við byggingar (brunahólf) sem eru allt að 900 m<sup>2</sup>. Það mat er byggt á starfandi mannafla slökkviliðsins og þeim búnaði sem slökkviliðin hafa yfir að ráða.

Miða er við að í útköllum mæti að minnsta kosti 5 slökkviliðsmenn á Bíldudal, 5 slökkviliðsmenn á Tálknafjörð, og 7 slökviliðsmenn á Patreksfjörð. í fyrsta útkall.

Vegna vinnu og aðstæðna getur verið 30 mínutíð í að næstu mann mæta þegar stærri útköll er að ræða. Samtals eru 40 manns í slökkviliðunum, reiknað er með að minnsta kosti 60% manna mæti í útkall og eru þá alltaf tiltækir 24 slökkviliðsmenn.

---

Samkvæmt áhættumati þarf 18-25 menn í umfangsmestu áhætturnar á svæðinu. Útköll síðustu 15 árin voru skoðuð og þar er mæting alltaf yfir þessum viðmiðunum.

Með þessu fyrirkomulagi þá ráða slökkviliðin ráða við áhættustig 4

### **3.5 Önnur verkefni**

Slökkviliðin annast eftir atvikum önnur verkefni s.s. uppsog á vatni úr húsum og öðru eftir vatnstjón, aðstoð við þrif á götum, stíflulosun í fráveitukerfi, afhending á vatni í söfnunartanka þar sem ekki er vatnsveita til staðar og fleira.

Mengunarvarnir í höfnum eru á ábyrgð hafnarstjóra hvors sveitarfélags fyrir sig.

Á Patreksfjarðarhöfn er til gámur með flotgirðingu fyrir mengunarvarnir á sjó. Vilji er til þess að Hafnarstjórnir og slökkviliðið geri samning um að slökkviliðið sinni þessum þætti og er ætlunin að gera þann samning.

Slökkviliðið sinnir aðstoð við önnur brunavarnarsvæði samkvæmt beiðni viðkomandi slökkviliðsstjóra. Slökkviliðið getur einnig óskað eftir aðstoð frá öðrum slökkviliðum þó svo það sé ólíklegt vegna fjarlægða.

### **3.6 Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð**

Slökkviliðið hefur yfir að ráða Tetra talstöðvum og búnaði þeim tengdum til að stjórnandi á vettvangi geti haft samband við aðra neyðaraðila svo sem, lögreglu, sjúkrabíla, björgunarsveitir og aðra. Reykkafarar notast við VHF sín á milli og við stjórnendur.

Neyðarsvörur er í höndum neyðarlínunnar og sér hún um að kalla út slökkviliðið með SMS skilaboðum. Öll samskipti við neyðarlínu, aðra viðbragðsaðila og samstarfsaðila fara fram á Tetra kerfi.

Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við almannavarnanefnd V-Barðastrandasýslu og sendar til fjölmíðla samkvæmt boðleiðum þeirra. Helstu áhættur sem gætu krafist slíkra tilkynninga eru meiriháttar umhverfis- og mengunarslys á svæðinu, meiriháttar bruni eða rýming. Lögreglan getur ekið um með kalltæki og látið almenning vita af yfirvofandi hættu.


### **3.7 Útkallstími**

Slökkviliðin skilgreina viðbragð sitt á eftirfarandi hátt.

Þéttbýlin á Patreksfirði, Tálknafirði og Bílududal eru á útkallssvæði 2 það er svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf er komin á vettvang og vinna hafin innan 15 mínumánuða frá útkalli.

Allir staðir utan þéttbýlis eru á útkallssvæði 3 og 4 þ.e. svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innan húss er komin á vettvang eftir meira en 20 mín. frá útkalli. Tímalínur fyrir starfssvæði slökkviliðsins eru sýndar á myndum sem akstursfjarlægðir eftir vegum.

Mannvirki sem eru á útkallssvæði 3 og 4 kunna að þurfa auknar brunavarnir, einkabrunavarnir og eldvarnareftirlit vegna útkallstíma. Slíkar aðgerðir geta verið í formi aukinna brunahólfaa, fjölgun á neyðarútgöngum, vatnsúðakerfis, söfnunartanka fyrir vatn eða annarra fyrirbyggjandi aðgerða.



10 mín

15 mín

20 mín

Allt þéttbýli á útkallssvæði 2



Dreibýli er á útkallssvæði 4

30 mín

40 mín

---

## 4 Húsnæði og tækjabúnaður

### 4.1 Húsnæði.

#### Tálknafjörður

Slökkvistöðin er í húsnæði Tálknafjarðar. Húsið er stálgrindarhús byggt árið 1976 og hefur slökkviliðið um  $143\text{ m}^2$  í þremur bilum af átta, áhaldahús og félagsmiðstöð nýta hin bilin.

Húsið er í góðu ástandi en aðstaða slökkviliðs er of lítil fyrir núverandi búnað og tæki. Ætlunin er að slökkvilið og áhaldahús skipti um svæði. Við flutning verður sett upp aðstaða sem ekki ert til staðar núna. Búningaaðstaða, námskeiðsaðstaða, herbergi fyrir loftpressu og klósettaðstaða.

#### Patreksfjörður

Slökkviliðið á Patreksfirði leigir húsnæði af eignasjóð Vesturbyggðar. Húsið er stálgrindarhús byggt 1976 og hefur slökkviliðið um  $160\text{ m}^2$  í fjórum bilum. Áhaldahús Vesturbyggðar nýtir þrjú bil. Ástand hússins er sæmilegt.

Sama rýmið er nýtt sem bílageymsla og búningaaðstaða, kaffiaðstaða ásamt litlum fundarsal er á efri hæð hússins ( $60\text{ m}^2$ )

Húsnæðið er of lítið miðað við þann búnað sem þar er nú fyrir og gert er að eiga samkvæmt þessari áætlun. Aðskilja þarf búningaaðstöðu frá bílageymslu með því að svissa einum bíl og búningaaðstöðunni. Lagfæra þarf gólfs í slökkvistöðinni.

Viljayfirlýsing var undirrituð 2022 af Vesturbyggð, Björgunarsvetinni Blakk og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða vegna sjúkrabíla. Þar var stefnt að byggingu Björgunarmiðstöðvar á Patreksfirði þar sem slökkvilið, björgunarsveit og sjúkrabílar verða staðsettir. Því miður gekk þessi viljayfirlýsing ekki eftir.

#### Bíldudalur

Verið er að útbúa nýtt húsnæði fyrir slökkvilið Bíldudals. Búið er að reisa húsið og áætlað að flytja inn árið 2023 og klára það að innan 2024.

### 4.2 Búnaður.

Lágmarksbúnaður slökkviliðanna miðast við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingau búnaðar.

Hlíðarfatnaði og reykköfunartækjum er viðhaldið jafnt og þétt og hann endurnýjaður þegar þess þarf þannig að sá búnaður uppfylli kröfur reglugerða.

Búnaði til vatnsöflunar, lausar dælur, slöngur stútar og greinistykki, er viðhaldið jafnt og þétt og hann endurnýjaður þegar þess þarf þannig að búnaðurinn sé nægjanlegur til að fást við áhætturnar á starfssvæði slökkviliðsins og hann sé í góðu ástandi.

---

Búnaði til björgunar á fastklemmdu fólki er viðhaldið jafnt og þétt og hann endurnýjaður þegar þess þarf þannig að búnaðurinn sé nægjanlegur til að fást við áhætturnar á starfssvæði slökkviliðanna og hann sé í góði ástandi.

Búnaðarlisti slökkviliðanna er settur inn á gagnagrunn HMS og er þar „lifandi“ skjal uppfært eftir því sem búnaður er keyptur inn og annar úreltur.

Í fylgiskjali 3 er settur fram lágmarsksbúnaður að teknu tilliti til útkomu úr áhættugreiningu og því þjónustustigi sem slökkviliðin veita. Þar er borið saman sá búnaður sem til er og þann búnað sem vantar upp á. Einnig sett fram endurnýjunarþörf miðað við reglur um endurnýjun búnaðar.

## Bifreiðar

### Patreksfjörður

- Man TGS 500 ágerð 2020. Keyptur sem dælubíll með 4.000 lítra tank og 200 lítra froðutank. Dælugeta er 4.000 l/mín Bifreiðin er ný i góðu lagi.
- Man 19.343 8000 ágerð 1997. Útbúinn sem slökkvibíll 2003. Þetta er dælu og tankbifreið með 4200 l/mín dælu og 8.000 l tank. Bifreiðin er í sæmilegu lagi en þarfnað endurnýjunar fljóttlega.
- Ford 350 Econaliner ágerð 1991. Tækja og mannskapsbíll, útbúinn með þrjú reykköfunartæki og 6 handslökkvitæki. Í slæmu ásigkomulagi vegna aldurs. Parfnast endurnýjunar núna.

### Bíldudalur

- IVECO dælubifreið ágerð 1984 með 2600 lítra tanki, dælan afkastar 2800 l/mín. Í slæmu ásigkomulagi vegna aldurs. Búið er að panta nýjan bíl og reiknað með afhendingu haust 2023.

### Tálknafjörður

- Ford 450 dælubifreið ágerð 2004 með 2000 lítra tanki, dælan afkastar 2800 l/mín. Í sæmilegu ásigkomulagi. Komið er að endurnýjun á þessum bíl.

## 4.3 Æfingasvæði.

Ekkert ákveðið æfingasvæði er til hjá slökkviliðinu heldur er notast við þau svæði, húsnæði og aðstöðu sem í boði eru hverju sinni og best henta.

Slökkviliðið er með yfirtendrunargám staðsettán á Patreksfirði.

## 5 Slökkvivatn

Á Tálknafirði eru 10 brunahanar og eru 7 þeirra í góðu ásigkomulagi (meira en 3000 l/mín). Það þarf að fjölga hönum og þétta. Í miðju þorpinu eru vatnslagnir sumstaðar það grannar að

---

þær þarfnaðst einnig endurnýjunar (á við 3 brunahana). Góður þrýstingur er á veitunni en vatnsmagn vantar fyrir hana í miðju þorpi.

Á Bíldudal eru 8 brunahanar sem ná að dekka stærsta hluta þorpsins, þó þarf að fjölgja hönum yst í þorpinu. Þrýstingur er góður.

Á Patreksfirði eru 28 brunahanar og flestir þeirra í góðu ásigkomulagi (meira en 3000 l/mín). Það þarf þó að setja nýja hana upp á nokkrum stöðum. Einnig þyrfti að stækka leiðslur og setja upp nýja hana í götum á Mýrum, Hólu, Sigtúni og á Aðalstræti 112A – 131.

Viðhald brunahana og vatnsveitu er á vegum vatnsveitnanna á svæðinu. Á Patreksfirði og Bíldudal hefur verið settur upp að meðaltali einn brunahani á ári síðustu árin. Reiknað er með að fjölgja brunahönum á Bíldudal og Patreksfirði þannig að þeir nái yfir allt þéttbýli fyrir árið 2021. Vatnsveita á Tálknafirði er með á áætlun að fjölgja brunahönum þannig að þeir nái um allt þorpið fyrir árið 2022.

Vatnsból í dreifbýli eru misjöfn eftir stöðum, allt frá því að ekkert vatn sé í námunda við bæi og til þess að gnægð vatns sé við bæjardyrnar. Í slökkvibíl er mappa með grunnupplýsingum og staðháttaplýsingum af sveitabæjum fyrir alla sveitabæi á svæðinu. Endurskoða þarf þessar upplýsingar reglulega.

Eftirfarandi búnaður er til staðar í slökkvibílum :

- Landakort og götukort af svæðinu og í tveimur bílum er GPS leiðsögutæki.
- Slökkviáætlun fyrir helstu byggingar og áhættur á svæðinu.
- Kort af brunahönum fyrir þéttbýlisstaði, þar sem fram koma upplýsingar um hve mikið vatnsmagn hver getur gefið.

## 6 Sérstakar bruna- eða mengunarhættur.

### 6.1 Mannvirki

Í fylgiskjali 4 er listi yfir sérstakar bruna- eða mengunarhættur.

Hér er miðað við þau mannvirki og þá starfsemi sem er mikilvæg í sveitarfélaginu, þar sem margir starfa, koma saman, fara um eða dveljast eða þar sem hætta er á stórfelldu eignatjóni í eldsvoða.

Gerð hefur verið viðbragðsáætlun fyrir stærstu áhætturnar. Tíðni eldvarnarskoðunar þessara áhætna kemur fram í eftirlitsáætlun eftirlitsins í Fylgiskjali 1.

Byggingar sem teljast sérstaklega umfangsmiklar eða ef mikil brunahætta er vegna þeirra getur slökkviliðsstjóri og eldvarnareftirlit farið fram á að standist ítarlegri kröfur til eldvarnar en aðrar byggingar innan starfssvæðis slökkviliðsins í formi aukinnar brunahólfunar eða annarra fyrirbyggjandi aðgerða s.s. upsetningu vatnsúðakerfis eða söfnunartanka. Þessar byggingar sæta eftir atvikum auknu eldvarnareftirliti.

---

## Geta slökkviliðanna

Slökkvilið Patreksfjarðar er með dælugetu upp á 10.000 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 18. Miðað við þessar forsendur og allir mæta getur slökkvilið ráðið við byggingar (brunahólf) sem eru um 1.600 m<sup>2</sup>.

Slökkvilið Tálknafjarðar er með dælugetu upp á 4.200 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 10. Miðað við þessar forsendur og allir mæti getur slökkvilið ráðið við byggingar (brunahólf) upp á 1.000 m<sup>2</sup>.

Slökkvilið Bíldudals er með dælugetu upp á 4.200 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 12. Miðað við þessar forsendur og allir mæti getur slökkvilið ráðið við byggingar (brunahólf) upp á 1.000 m<sup>2</sup>.

Við öll útköll sem eru á mesta forgangi (F1 eða F2) eru öll slökkviliðin kölluð út á sama tíma. Þá eru samtals 40 slökkviliðsmenn með dælugetu upp á 18.400 l/mín.

## 6.2 Vatnsverndarsvæði og önnur viðkvæm svæði

### Vesturbyggð

Ekki eru til teikningar sem sýna vatnsverndarsvæði fyrir Vesturbyggð en hér er lýsing á þeim tekin úr aðalskipulagi Vesturbyggðar.

Vatnsból fyrir þéttbýlisstaði eru staðsett uppi í hlíðum þar sem engin mannvirki eru og því lítil hætta á mengun vegna umhverfis- og mengunarslysa eða bruna.

Vatnsverndarsvæðum er skipt í 3 flokka; i) brunnsvæði, ii) grannsvæði og iii) fjarsvæði  
Flokkur I. Brunnsvæði

Brunnsvæðin á Patreksfirði eru tvö. Annars vegar steypt þró við lindina í gilinu í Mikladal og hins vegar það svæði sem girt hefur verið umhverfis lindarsvæðið í dalbotninum.

Brunnsvæðin á Bíldudal eru annars vegar á Hnjúksdal sem nær yfir hjallann sem safn- og tengibrunnar standa á og upp í urðina í fjallsrótum og hins vegar er brunnsvæði við Búðagil sem þarf að ná utan um alla brunnana og upp undir fjallsrætur.

### Flokkur II. Grannsvæði

Grannsvæði vatnsbóla á Patreksfirði er dalbotninn norðan við Mikladalsá og fjallshlíðin ofan við. Grannsvæðið er með rúma afmörkun til að lindarsvæðið í fjallsrótum og efri lindirnar í gilinu falli innan þess.


Grannsvæði vatnsbóla á Bíldudal í Hnjúksdal nær yfir fjallshlíðina ofan við brunnsvæðið. Grannsvæði í Búðargili er hliðin ofan við brunnsvæðið.

### Flokkur III. Fjarsvæði

Á Patreksfirði nær fjarsvæðið í Mikladal yfir fjallstoppinn ofan við og dalbotninn innan við. Á Bíldudal nær fjarsvæðið í Hnjúksdal yfir fjallstoppinn og fjallshlíðina umhverfis en sömuleiðis í Búðargili nær fjarsvæðið yfir fjallstoppinn og hlíðarnar umhverfis.

## Tálknafjörður

Fyrir Tálknafjörð er hér yfirlitsmynd af vatnsverndarsvæðum.



**Mynd 1:** Vatnsverndarsvæði í Tálknafjörði. Umhverfis borholu (A). Við Geitá (B). Umhverfis lindarsvæði á Hrafnadal (C). Rétt er að geta þess að kortagrunnur er gamall eða frá um 1950, sumt á kortinu er því breytt í dag.

Brunnsvæði      Grannsvæði      Fjarsvæði  
 Lindir

---

### **6.3 Tíðni eldvarnarskoðana**

Tíðni eldvarnaskoðana fer samkvæmt skoðunaráætlun sem er birt árlega á heimasíðu sveitarfélaganna. Áætlun fyrir eldvarnarskoðun er í fylgiskjali 1.

### **6.4 Fyrirkomulag byggðar m.t.t. eldhættu.**

a. Atvinnustarfsemi

Öll helsta iðnaðar- og atvinnustarfsemi innan þéttbýlismarka er innan skipulagðra iðnaðarsvæða. Nokkur eldhætta er innan þessara svæða. Slökkviliðið telur helst hættu á stórbrunum þar sem fiskikörum og öðrum hlutum er safnað saman á milli húsa.

b. Samgöngumannvirki

Engin meiriháttar samgöngumannvirki eru innan sveitarfélagsins s.s. jarðgöng. Hins vegar er byrjað að byggja Dýrafjarðargöng en þau tilheyra Ísafjarðarbæ. Slökkviliðið hefur engan búnað til þess að koma að ef eldur verður í göngunum. Semja verður sérstaklega um aðkomu slökkviliðsins ef þess er óskað að syðri gangnamunna.

c. Íbúðarbyggð

Svæðið sem telst til íbúðarbyggðar er skilgreint innan aðalskipulaga sveitarfélaganna. Áhætta á bruna í íbúðarbyggð telst vera sambærileg í öllum skilgreindum hverfum þorpanna.

d. Frístundabyggð

Flest svæðin eru minniháttar að stærð og umfangi. Helsta áhættan á svæðunum er skortur á aðgengi og kjarr. Nokkur fjöldi mis stórra bústaða er innan þessara svæða en góðar fjarlægðir eru á milli þeirra og því engin sambrunahætta. Þær aðstæður geta þó skapast ef kemur til útkalls vegna bruna að slökkviliðin komist ekki að húsum innan svæðis sökum slæmra vega.

e. Þétt timburhúsabyggð

Timburhús eru nokkur á svæðinu en almennt er ekki um sérstaka timburhúsabyggð að ræða. Nokkur timburhús eru þriggja hæða há og hefur flestum eigendum þeirra verið bent á mikilvægi brunavarna og flóttaleiða.

f. Varafl og fjarskiptamannvirki

Orkubú Vestfjarða er með varaflstöðvar á Patreksfirði sem notast er við ef rafmagn fer af aðalrafkerfi Orkubúsins. Þær ná i flestum tilfellum að anna rafmagnsþörf íbúa ef raflínur frá landskerfinu slá út.

Rafstöðin stendur ein og sér og nær engin sambrunahætta er vegna annarra húsa. Spennustöðvar fyrirtækisins eru á nokkrum stöðum í þéttbýli og eru þær sérstaklega brunahólfaðar frá öðrum húsum.

Fjarskipti fer helst um símstöðvar í þéttbýli og frá þeim í gegnum ljósleiðara. Brunavarnir eru góðar á þessum stöðum.

---

## **6.5 Sinubruni.**

Varðandi sinubruna fara slökkviliðin eftir reglugerð nr. 325/2016 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum. Engin svæði eru sérstaklega tilgreind innan brunavarnaráætlunar slökkviliðanna þar sem ekki má brenna sinu. Öll slík leyfi fara eins og áður segir í samræmi við reglugerð þess efnis.

Trjágróður er nokkur við byggð bæði á Tálknafirði og Patreksfirði og getur valdið sambrunahættu á milli húsa.

## **6.6 Brennustæði eða aðrar takmarkanir á meðferð opins elds.**

Varðandi brennustæði og meðferð opins elds fara slökkviliðin eftir reglugerð nr. 325/2016 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum. Engin svæði eru sérstaklega tilgreind innan brunavarnaráætlunar slökkviliðanna vegna brennustæða. Öll slík leyfi fara eins og áður segir í samræmi við reglugerð þess efnis.

---

## 7 Samkomulag og samningar.

Samstarfssamningur er á milli sveitarfélaganna Vesturbyggð og Tálknafjarðahrepps um að slökkviliðin vinni sem ein heild og slökkvilðsstjóri ásamt yfirmönnum slökkviliðs eru sameiginlegir.

### Samstarfsaðilar í stofnunum sveitarfélaganna

- Byggingafulltrúar í báðum sveitarfélögum.
- Vatnsveita sveitafélaganna
- Gera þarf samning við hafnirnar um viðbrögð við umhverfis- og mengunarslysum á höfnum.

### Samstarf í samningum:

- Almannavarnir Barðastrandasýlu vegna hlutverks slökkviliðanna í almannavarnarkerfinu.
- Flugmálastjórn vegna Bíldudalsflugvallar er fram kemur í flugslysaáætlun.

### Samningar sem áætlað er að gera:

- Slökkvilið Tálknafjarðar og Slökkvilið Vesturbyggðar eiga samstarf vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
- Vinna er hafin við stofnunar byggðasamlags milli Vesturbyggðar og Tálknafjarðahrepps um rekstur slökkviliðs.
- Slökkvilið Reykhóla.

Umtalsvert samstarf er við þá aðila sem snerta starfsemi slökkviliðanna, þó ekki sé um formlega samninga að ræða. Helstu samstarfsaðilar eru:

### Samstarfsaðlar:

- Björgunarsveitin Blakkur Patreksfirði vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar
- Björgunarsveitin Kópur Bíldudal vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
- Björgunarsveitin Bræðrabandið vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
- Björgunarsveitin Tálkni vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
- Mannvirkjastofnun vegna brunamála, eldvarnareftirlits og brunaskólans.
- Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða vegna ýmissa sameiginlegra verkefna.
- Lögreglan á Patreksfirði vegna ýmissa sameiginlegra verkefna.
- Neyðarlínan 112 vegna neyðarsímsvörunar og boðunar.
- Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS vegna hugsanlegra aðstoða.
- Patreksfjarðarhöfn, Tálknafjarðarhöfn og Bíldudalshöfn vegna siglingaverndar.

## 8 Framkvæmdaáætlun

### 8.1 Menntun og þjálfun.

Fjölda þarf slökkviliðsmönnum með reykköfunarréttindi. Fjölda þarf slökkviliðsmönnum með menntun til að bregðast við umhverfis- og mengunarslysum. Mennta þarf varðstjóra sérstaklega með því að senda þá á námskeið. Fjölda þarf slökkviliðsmönnum með aukin ökuréttindi. Áætlun um menntun hvers árs fyrir sig er sett inn í kafla 8.5

### 8.2 Húsnæði

#### Tálknafjörður

Áætlað er að áhaldahús og slökkvistöð skipti um pláss í sama húsnæði á Tálknafirði með því móti fæst betra rými fyrir slökkviliðið.

#### Patreksfjörður

Húsnæðið er of lítið miðað við þann búnað sem þar er nú fyrir og gert er að eiga samkvæmt þessari áætlun. Aðskilja þarf búningaaðstöðu frá bílageymslu með því að svissa einum bíl og búningaaðstöðunni. Lagfæra þarf gólf í slökkvistöðinni.

Viljayfirlýsing um byggingu Björgunarmiðstöðvar var undirrituð 2022 en hún gekk ekki eftir.

#### Bíldudalur

Búið er að reisa nýtt hús fyrir slökkvilið Bíldudals og áætlað að taka það i notkun á árinu 2023

### 8.3 Eldvarnareftirlit.

Efla þarf eftirlitið til muna til þess að sveitarfélögin uppfylli reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eftirlit. Gert er ráð fyrir að með nýju sveitarfélagi verður starf eldvarnareftirlits hálft starf á móti hálfu starfi slökkviliðssjóra, samtals eitt stöðugildi.

### 8.4 Afskriftir og úrelding búnaðar.

Verið er að endurnýja slökkvibíla, ný búið á Patreskfirði og áætlað að nýr bíll komi á Bíldudal árið 2023. Endurnýja þarf mannskaps og tækjabíl á Patreksfirði. Kaupa þarf loftpressur, annars vegar á Bíldudal og hins vegar Tálknafirði. Hjálmar eru flestir komnir á tíma og þarf að endurnýja þá. Annan búnað þarf að endurnýja eins og fram kemur í áætlun hér að neðan.

Gert er ráð fyrir að eignir slökkviliðanna séu afskrifaðar með 35% á ári sbr. Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliðanna. Þannig séu slökkvibílar og lausar dælur afskrifaðar á 20 árum en annar búnaður afskrifaður á 10 árum.

Fyrirkomulag afskrifta koma einnig fram í fylgiskjali 3 Samanburður á lágmarksbúnaði og tiltækum búnaði.

---

Allan hlífðarfatnað þarf að endurnýja á a.m.k. 10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali þarf að endurnýja 4 hlífðargalla á ári.

Allan reykköfunarbúnað þarf að koma á viðurkennda þjónustustöð á 2 ára fresti. Reykköfunartæki þarf að endurnýja á u.p.b. 10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali þarf að endurnýja 4 tæki á 2 ára fresti.

Loftkúta þarf að þrýstiprófa hjá viðurkenndum aðila á 5 ára fresti. Loftkúta þarf að endurnýja á u.p.b. 10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali þarf að endurnýja 4 kúta á 2 ára fresti.

Efnagalla þarf að skoða á viðurkenndri þjónustustöð á 2 ára fresti. Efnagalla þarf að endurnýja á 10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali 1 galla á 2 ára fresti.

Vatnsöflunararbúnað þarf að endurnýja á 10 ára fresti, gert er ráð fyrir endurnýjun á einhverjum slöngum, stútum og greinistykjum árlega.

Klippubúnað þarf að endurnýja á u.p.b. 10 ára fresti.

## **8.5 Búnaður og menntun**

Í þessum drögum er framkvæmdaáætlun tvískipt, annars vegar fyrir Vesturbyggð og hins vegar Tálknafjörð. Ef sameining verður samþykkt þá myndast nýtt sveitarfélag sem tekur yfir allar skuldbingingar eldri sveitarfélaga.

Framkvæmdaáætlun hér að neðan er birt með fyrirvara um samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélaganna ár hvert.

---

## Á árinu 2024.

### Vesturbyggð

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Kaupa handverkfæri s.s. hjólsagir, sverðsagir o.fl.
- Námskeið 1 og 2 fyrir þá sem ekki hafa þau námskeið.
- Námskeið 3 (klippur) fyrir almenna slökkviliðsmenn á Patreksfirði
- Eldvarnareftirlit verður eflt og starf slökkvistjóra gert að fullu starfi fyrir bæði sveitarfélögini.
- Lyfti púðar fyrir rútur
- Fjölga eiturefnagöllum, kaupa einn galla.
- Undirfatnaður fyrir slökkviliðsmenn Patreksfjörður.
- Æfingabúnaður fyrir reyklosun.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa þrjá galla.

### Tálknafjörður

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa einn galla.
- Námskeið 1 og 2 fyrir þá sem ekki hafa þau námskeið.
- Talstöðvar fyrir reykkafara.
- Hitamyndavél.
- Endurbætur á slökkvistöð.

## Á árinu 2025.

### Vesturbyggð

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa þrjá galla.
- Námskeið 1 og 2 fyrir almenna slökkviliðsmenn
- Negld dekk fyrir tankbíl
- Fjölga talstöðvum fyrir reykkafara.
- Fjölga eiturefnagöllum, kaupa einn galla.
- Hitamyndavél fyrir Bíldudal
- Bíll fyrir mannskap og kerrur Patreksfjörður.

### Tálknafjörður

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa einn galla.
- Námskeið 1 og 2 fyrir almenna slökkviliðsmenn
- Endurnýja reyklosunarblásara
- Endurnýja tvö reykköfunartæki.

---

## Á árinu 2026.

### Vesturbyggð

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa þrjá galla.
- Endurmenntun fyrir slökkviliðsmenn almennt
- Fjölga eiturefnagöllum, kaupa einn galla.
- Hitamyndavél stór.
- Sundlaug fyrir eiturefni og vatn.
- Endurnýja tvö reykköfunartæki.
- Sagir og innbrotabúnaður.
- Endurnýja mannskapsbíl Patreksfjörður

### Tálknafjörður

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa einn galla.
- Endurmenntun fyrir slökkviliðsmenn almennt
- Monitor.
- Endurnýjun slökkvibíls á Tálknafirði

## Á árinu 2027.

### Vesturbyggð

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa þrjá galla.
- Fjölga eiturefnagöllum, kaupa einn galla.
- Endurnýja tvö reykköfunartæki.
- Viðhald klippibúnaðar.
- Talstöðvar fyrir reykcafara.

### Tálknafjörður

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa einn galla.
- Námskeið 1 og 2 fyrir almenna slökkviliðsmenn
- Auka froðubirgðir.
- Stútar og greinistykki.
- Uppbygging á æfingasvæði.

---

## Á árinu 2028.

### Vesturbyggð

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa þrjá galla.
- Sérnámskeiði eftir framboði
- Fjölda eiturefnagöllum, kaupa einn galla.
- Endurnýja tvö reykköfunartæki.
- Viðhald klippibúnaðar.
- Talstöðvar fyrir reykcafara.
- Endurnýja tankbíl á Patreksfirði

### Tálknafjörður

- Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.
- Slökkvigallar endurnýjun, kaupa einn galla.
- Sérnámskeið eftirt framboði
- Auka froðubirgðir.
- Stútar og greinistykki.

## 8.6 Aðstoð frá öðrum svæðum.

Litla aðstoð er að fá frá öðrum svæðum þar sem vegalengdir eru miklar. Þess vegna hefur helst verið horft til SHS varðandi aðstoð ef á þyrfti að halda..

## 9 Heimildir

Húsnaðis- og mannvirkjastofnun, 2015, Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlanu,

Húsnaðis- og mannvirkjastofnun, 2009, Leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva,

Húsnaðis- og mannvirkjastofnun, 2011, Leiðbeiningar um hlífðarfatnað fyrir slökkviliðsmenn,

Áhættumat unnið úr gögnum eldvarnaeftirlits.

Lög um brunavarnir nr. 75/2000.

Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga frá 5. júní 2015.

Reglugerð um reykköfun nr. 1088/2013.

Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017.

Reglugerð um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum nr. 325/2016.

Byggingarreglugerð nr. 112/2012, með síðari breytingum.

# 10 Fylgiskjöl

## 10.1 Fylgiskjal 1 Skoðunarskyldir staðir eldvarnaeftirlits.

Skoðunarskyldir staðir á hverju ári í Vesturbyggð og Tálknafirði.

Listinn breytist alltaf örlítið á mili ára, nákvæmur listi hverju sinni er inni í forritunu Brunaverði, þessi listi hér að neðan er tekin út í júlí 2023

Heimilisfang	Kenninafn (auglýsinganafn)	Póstnúmer	Notkfl	Stærð	Síðast skoðað	Merking 1
Aðalstræti 3	Pálshús	450	1	111,0		Gisting
Aðalstræti 5	Ólafshús	450	1	130,8		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 6	Lyfja	450	1	104,4		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 27	Skjaldborgarbíó	450	2	291,0		Samkomuhús
Aðalstræti 50	Stúkuhúsið	450	2	114,3	15.6.2016	Veitingar
Aðalstræti 52	Safnaðarheimili	450	2	485,0		Samkomuhús
Aðalstræti 55	Íþróttahús	450	2	1521,1		Íþróttahús og eða sundlaug
Aðalstræti 73	Félagsmiðstöð og klippistofa	450	1	220,0	22.3.2019	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 75	Ráðhús	450	1	240,7		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 84A	Bílaverkstæði	450	1	117,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 89	Albína	450	2	250,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 92	Lögglelustöð og sýslumaður	450	1	634,0	18.10.2018	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 100	Fosshotel	450	4	1652,6	11.6.2021	Gisting
Aðalstræti 112	Logi	450	1	551,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 107	FHP	450	2	1052,0	15.1.2020	Samkomuhús
Bjarkargata 1	Banki	450	1	279,4		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Bjarkargata 4	Pósthús	450	1	273,1		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Mikladalsvegur 9	Vegagerðin	450	1	392,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Stekkar 1	Heilsugæsla Vestfjarða	450	5	2171,5		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Stekkar 19	Stekkaból	450	4	37,0		Gisting
Strandgata 21	Araklettur	450	2	264,0	18.10.2022	Skóli
Vatneyri	Eimskip	450	1	360,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
V Patrekshöfn frysth 140233	Oddi	450	1	4044,0	11.1.2019	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Við Patrekshöfn 140238	Arnarlax - Patró	450	1	600,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Vatneyri Olíufélagið 140241	Olíubyrðarstöð	450	1	0,0		Bensín og olía
Vatneyri Patrekshöfn 140244	Flak	450	2	837,0	11.5.2020	Samkomuhús
Við Patrekshöfn 140247	Vélaverkstæði Patreksfjarðar	450	1	650,4		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Vatneyri rafveita 140248	Orkubú - Skrifstofa - varaflsstöð	450	1	745,7		Fyrirtæki skoðað á hverju ári

Pórsgata 8	Vínbúð	450	1	406,5		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Pórsgata 9	Fiskmarkaður	450	1	712,6		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Pórsgata 10	Fjölvil	450	1	335,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Pórsgata 10A	Bifreiðaskoðun	450	1	217,7	21.1.2021	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Aðalstræti 53	Patreksskóli	450	1	2477,4	5.7.2022	Skóli
Aðalstræti 62	Hótel Vest	450	4	443,0	5.7.2022	Gisting
Aðalstræti 110	Vestur	450	2	2639,5	23.3.2016	Veitingar
Mikladalsvegur 11	Smur og Dekk	450	1	715,2	16.1.2019	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Vatneyri Iðngarðar	Iðngarðar	450	1	96,0	8.4.2020	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Stekkar 21	Stekkabóil (Stekkar 21)	450	4	0,0		Gisting
Sigtún 4	Sigtún 4 - Margrét	450	3	331,0		Gisting
Aðalstræti 31	Ráðagerði	450	3	373,5		Gisting
Utan við Mýrar	Starfsmannabústaðir	450	3	130,0	5.7.2022	Gisting
Birkimelur 139780	Birkimelur	451	2	242,6	7.9.2015	Samkomuhús
Brjánslækur 2 lóð 4	Flakkarinn	451	1	111,4	30.5.2017	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Hótel Flókalundur 139812	Flókalundur	451	4	870,6	2.10.2020	Gisting
Kross/sundlaug 139827	Krosslaug	451	1	108,5		Íþróttahús og eða sundlaug
Krossholt Iðnaðarlóð	Gisting - gamla saumastofan	451	3	118,9	14.6.2023	Gisting
Breiðavík 139860	Hótel Breiðavík	451	4	1571,8	1.10.2015	Gisting
Fagrihv-Hótel Látrabj 139863	Hótel Látrabjarg matsalur	451	2	186,6		Veitingar
Hótel Látrabjarg 139864	Hótel Lárabjarg	451	4	575,3	13.6.2016	Gisting
Hnjótur/Byggðarsafnsl 139874	Minjasafn Egils Ólafssonar	451	1	477,0		Samkomuhús
Hænuvík-Ytri 139889	Hænuvík	451	4	22,6		Gisting
Kirkjuhvammur 139892	Franska kaffihúsið á Rauðasandi	451	2	74,0		Veitingar
Birkimelur/skóli 206133	Birkimelsskóli	451	1	500,8	7.9.2015	Gisting
Brjánslækur 1 prestsh	Brjánslækur Gamli bærinn	451	4	140,7		Gisting
Neðri-Rauðsdalur	Rauðsdalur	451	4	726,5		Gisting
Hnjótur 1	Hnjótur gisting	451	4	238,9	5.9.2019	Gisting
Þverá		451	3	116,0	22.3.2017	Gisting
Melanes	Melanes - 3 sumarhús	451	4	137,0		Gisting
Eikarholt	Eikarholt -	451	4	118,4		Gisting
Kjarrholt 1-4	Bjarkarholt gisting - Kjarrholti 1-4	451	4	228,8		Gisting
Hagi	Hagi II	451	3	190,4		Gisting
Bjarkarholt	Bjarkarholt	451	4	196,0		Gisting
Stóra-Krossholt	Stóra Krossholt - kannski ekki notkun	451	3	206,3		Gisting
Gileyri laxeldi 140293	Gileyri	460	1	706,4	14.2.2023	Fyrirtæki skoðað á hverju ári

Norður-Botn II 140294	Norður Botn	460	1	813,0	15.1.2020	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 50	Slökkvistöð	460	1	285,6	2.5.2019	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 36	Hjá Jóhönnu	460	1	532,0		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 39	Tungusilungur	460	3	464,0	12.2.2020	Gisting
Strandgata 38	Sveitaskrifstofur	460	1	304,5		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 44-46	Villimey	460	1	394,7		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Hrafnadalsvegur 3	Hópið	460	2	187,3	17.4.2019	Veitingar
Barnaskóli 140384	Tálknafjarðarskóli	460	2	935,4	13.10.2020	Skóli
Dunhagi 140388	Dunhagi	460	2	244,2	14.6.2018	Veitingar
Strandgata 25	Skipapjónusta Vestfjarða	460	1	2962,4	3.5.2019	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Tálknafjarðarhöfn 140394	Sjótækni	460	1	218,9		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 27	Klofningur	460	1	993,5		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 37	TV Verk	460	1	456,1		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Sundlaug 140420	Sundlaug	460		274,1	16.4.2015	Íþróttahús og eða sundlaug
Íþróttah/félagsheim 140421	Íþróttahús	460	2	1283,0		Íþróttahús og eða sundlaug
Móatún 8	Móatún 8	460	3	170,0		Gisting
Túngata 42B	Túngata 42	460	3	105,6		Gisting
Bjarmaland	Bjarmaland	460	4	275,3	8.6.2016	Gisting
Kirkjubraut 1	Systrakot - Sumarhús	460	3	0,0		Gisting
Eysteinseyri	Eysteinseyri - Freyja	461	3	1262,0	29.6.2023	Gisting
Dalbraut 2	Bíldudalsskóli	465	1	559,2	10.1.2019	Skóli
Hafnarbraut 2	Arnarlax skrifstofur	465	1	398,6	20.6.2016	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Langahlíð 1	Hafkalk	465	1	261,2		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 1	Arnarlax-Vinnsla	465	1	2074,2	18.1.2022	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Strandgata 5	Bíldudalsskóli - tímabundin aðstaða	465	2	120,0	6.12.2022	Skóli
Strandgata 7	Skrímslasetrið - nýtt sem skólahús tímabundið	465	2	718,1	6.12.2022	Skóli
Tjarnarbraut 2	Vegamót	465	1	217,8		Veitingar
Tjarnarbraut 4	Bldurshagi	465	2	0,0	25.3.2019	Samkomuhús
Tjarnarbraut 11	Tjarnarbrekka	465	2	130,8	6.12.2022	Skóli
Dufansdalur/Flugvöllu 174820	Flugstöð	465	1	150,2		Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Hafnarbraut 3	Íþróttahús	465	2	573,8	19.12.2017	Íþróttahús og eða sundlaug
Hafnarteigur 4	Kalkþörungaverksmiðja	465	1	4569,6	15.4.2019	Fyrirtæki skoðað á hverju ári
Dalbraut 1	Harbour Inn - Guesthouse	465	3	572,4		Gisting

Samtals 97 staðir

---

Skoðunarskyldir staðir á fjögurra ára fresti.

Þessi listi er ekki tæmandi og mun taka breytingum þegar farið verður í eftirlit á þessum stöðum.

### **Dreifbýli**

Auðshaugur  
Bjarkarholt  
Breiðilækur  
Brekkuvellir  
Brjánslækur  
Dufansdalur  
Efri Tunga  
Feigsdalur  
Fífustaðir  
Foss  
Grænahlíð  
Grænhóll  
Hagi  
Hamar  
Hnjótur  
Hreggstaðir  
Hvalsker  
Kross  
Kvígindisdalur  
Lambavatn  
Litla Eyri  
Litlahlíð  
Melanes  
Móra  
Norður-Botn  
Rauðsdalur  
Stóri Laugardalur  
Þverá

Samtals 28 staðir

---

## 10.2 Fylgiskjal 2 Búnaðarlisti ein og hann leit úr 2021

Búnaðarlisti þessi er vistaður inni í gagnvagrunni HSM og uppfærður þar eftir því sem keyptur er nýr búnaður og annar tekinn úr notkun. Þessi listi sem hér fylgir er tekinn úr jan 22

### Hlíðarfatnaður

Fjöldi	
Patreksfjörður	
Jakki og buxur	12
Hjálmar	8
Stígvél	6
Hettur	18
Hanskár	8
Klippuhanskár	14
Innanundirföt	0
Ljós	10

Bíldudalur	
Jakki og buxur	10
Hjálmar	8
Stígvél	6
Hettur	14
Hanskár	8
Klippuhanskár	0
Innanundirföt	12
Ljós	10

Tálknafjörður	
Jakki og buxur	8
Hjálmar	6
Stígvél	8
Hettur	12
Hanskár	4
Klippuhanskár	0
Innanundirföt	0
Ljós	8

## Reykköfunartæki

Fjöldi

### Patreksfjörður

Reykköfunartæki	10
Kútar	10
VHF talstöðvar	5
Headsett	4

### Bíldudalur

Reykköfunartæki	4
Kútar	5
VHF talstöðvar	0
Headsett	0

### Tálknafjörður

Reykköfunartæki	6
Kútar	8
VHF talstöðvar	6
Headsett	4

## Slöngur og stútar

	Fjöldi
Patreksfjörður	
Slöngur 1 1/2 " (20m)	7
Slöngur 3" (20m)	15
Slöngur 4" (15m)	15
Stútar	8
Monitorar	1
Blásarar	1
Hjartastuðtæki	0
Skyndihjálparbúnaður	0

	Bíldudalur
Slöngur 1 1/2 " (20m)	8
Slöngur 3" (20m)	12
Slöngur 4" (15m)	0
Stútar	4
Monitorar	1
Blásarar	1
Hjartastuðtæki	0
Skyndihjálparbúnaður	0

	Tálknafjörður
Slöngur 1 1/2 " (20m)	6
Slöngur 3" (20m)	12
Slöngur 4" (15m)	0
Stútar	5
Monitorar	1
Blásarar	1
Hjartastuðtæki	0

## Klippur, lyftipúðar, mengunarbúnaður - staðsett á Patreksfirði

	Fjöldi
Patreksfjörður	
Klippur	
Klippur, glenna, tjakkur	1
Strong arm	1
Minni klippur	0
Stoðir	0
Stýrispúðar	1
Mælaborðspúði	0
Kubbasett	1
Sög fyrir gler	0
Teppi	10
Ýmis búnaður	1

Lyftiúðar	
Loftpúðar minni	3
Loftpúðar stærri	0
Ýmis búnaður	

Mengunarbúnaður	
Loftbanki	1
Söfnunarílát	5
Tunna 500 l	1
Neistafrí dæla	1
Uppsogsefni	150
Uppsogspulsur	8
Uppsogsmottur	10
Segl ofl	1
Kaðlar og bönd	1
Strekkibönd	5
Fleygar	15
Keilur	15
Eiturefnagallar	2
Slettuvarnargallar	0
Vökvaþéttir gallar	0
Kústar	4
Skoflur neystafríar	1
Viðvörunarskilti	0
Viðvörunarborðar	0

---

Keilur til að loka	0
Ýmis handverkfæri	0
Kalk til hlutleysingar	2
Mengunarmælir	0
Ýmiss búnaður	1

### Dælur og handverkfæri

	Fjöldi
	Patreksfjörður
Laus dæla og búnaður	1
Keðjusög	1
Sverðsög	0
Hjólsög	1
Steinsög	0
Margnota sög	0
Kúbein	2
Exi	1
Slípirokkur	1
Froðublandari	1
Froðustútar	1
Froðubirgðir (litrar)	90
Terta talstöðvar	6

### Bíldudalur

Laus dæla og búnaður	1
Keðjusög	0
Sverðsög	0
Hjólsög	0
Steinsög	0
Margnota sög	0
Kúbein	2
Exi	1
Slípirokkur	1
Froðublandari	1
Froðustútar	1
Froðubirgðir (lítrar)	30
Terta talstöðvar	2

## Ýmis búnaður

Patreksfjörður

Bíldudalur

Tálknafjörður

	Fjöldi
Slöngur 5"	2
Slöngur 6"	2
Barkar	12
Greinistykki ofl	10
Safnstykki	3
Stigar	1
Slöngubrýr	8
Uppsogsefni	200
Rafstöðvar	3
Nornakústar	20
Ljóskastarar	6
Ljósamastur	2
Tímatafla	1
Tré fleygar	20
Ýmislegt í mengunarkerru	
Duftslökkvitæki	4
Léttvatnsslökkvitæki	4

### 10.3 Fylgiskjal 3 Sérstakar bruna- eða mengunarhættur.

Starfsemi	Líkur	Parfir	Námundun/áhættustig
Patreksfjörður			
Oddi	2	4	Áhættustig 3
Leikskólinn Araklettur	4	2	Áhættustig 3
Heilbrigðisstofnun	2	4	Áhættustig 3
Patreksskóli	4	3	Áhættustig 3
FHP	4	4	Áhættustig 4
Vélaverkstæði Patreksfjarðar	3	2	Áhættustig 2
Fosshótel Vestfirðir	1	4	Áhættustig 2
Bíldudalur			
Kalkþörungarverksmiðja	2	3	Áhættustig 2
Arnarlax vinnsla	4	4	Áhættustig 3
Hugsanleg kassaverksmiðja	5	4	Áhættustig 4
Bíldudalsskóli	4	3	Áhættustig 3
Tálknafjörður			
Tálknafjarðarskóli	2	3	Áhættustig 2
Norður Botn	2	3	Áhættustig 2
Sveitin			
Hótel Flókalundur	2	4	Áhættustig 3
Breiðavík	4	4	Áhættustig 4

# Undirritunarsíða

Forstjóri HMS  
Hermann Jónasson

Slökkviliðsstjóri  
Valdimar Bernódus Ottósson

Bæjarstjóri Vesturbyggðar  
Þórdís Sif Sigurðardóttir

Sveitarstjóri Tálknafirði  
Ólafur Þór Ólafsson